

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM  
VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1850 /VPTCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

V/v mời khảo sát và báo giá gói “Thu dọn vệ sinh công thoát nước, hồ ga, vệ sinh bề phốt nhà A, B, C - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, khu Bảo tàng hàng không và Trung tâm Điều hành hàng không”.

Kính gửi: Quý Công ty

Văn phòng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có nhu cầu thu dọn vệ sinh công thoát nước, hồ ga, vệ sinh bề phốt tòa nhà A, B, C - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, khu Bảo tàng hàng không và Trung tâm Điều hành hàng không.

Vì vậy, kính đề nghị các Công ty quan tâm khảo sát, xác định thực trạng và gửi báo giá theo yêu cầu chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Số 6/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Mr Thụy: 0902.093.715

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VPTCT (03b).

**LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG**

**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**  
*Lê Ngọc Thanh*



## Phụ lục

### Khối lượng và phương án thực hiện

(Kèm theo Công văn số /QLB-VPTCT ngày / /2024  
của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

#### 1. Khối lượng công việc thực hiện :

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị	Thành tiền
1	Bơm hút bể phốt khu vực bếp ăn nhà C - TCT				
2	Dọn vệ sinh đường cống thoát nước khu bếp ăn nhà C - TCT				
3	Bơm hút hố ga, thau rửa cống bằng xe chuyên dùng khu bếp ăn nhà C, tầng hầm để xe nhà A - TCT				
4	Bơm hút hố ga, thau rửa cống bằng xe chuyên dùng xung quanh sân vườn nhà A - TCT				
5	Bơm hút bể phốt tòa nhà B - TCT				
6	Hút hố ga và đường cống thoát nước thải xung quanh sân vườn, Tầng hầm B1, B2 tòa nhà B - TCT				
7	Bơm hút bể phốt khu Bảo tàng hàng không				
8	Bơm hút hố ga và đường cống thoát nước khu Bảo tàng hàng không				
9	Bơm hút bể phốt khu Trung tâm ĐHHK				
10	Bơm hút hố ga và đường cống thoát nước khu Trung tâm ĐHHK				
<b>Tổng cộng trước thuế</b>					
<b>Thuế GTGT 8%</b>					
<b>Tổng cộng sau thuế</b>					

#### 2. Phương án thi công

##### 2.1. Hiện trạng

Toà nhà A, C - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, địa chỉ số 6/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Qua khảo sát đánh giá khu bếp ăn Tổng công ty được đưa vào sử dụng thời gian dài, đến nay nhiều vị trí cống không thoát nước, chất thải gây tắc nghẽn. Rãnh thoát nước quanh tòa nhà A, C và khu vực tầng hầm sau những đợt mưa lớn nước không thoát kịp, dềnh lên các hố ga gây mất vệ sinh.



Tòa nhà B - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, địa chỉ 5/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội là nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay với số lượng cán bộ công nhân viên rất lớn hoạt động thường xuyên, sau thời gian sử dụng bể phốt, hố ga, rãnh nước xung quanh tòa nhà, rãnh thoát nước tầng hầm B1, B2 thường xuyên tắc nghẽn ứ đọng bốc mùi hôi khó chịu ảnh hưởng tới môi trường làm việc, cũng như sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc trong tòa nhà.

Khu Bảo tàng hàng không, địa chỉ số 196 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Rãnh thoát nước sân Tennis và hố ga, bể phốt quanh khu vực tòa nhà thường xuyên tắc nghẽn không đảm bảo vệ sinh cảnh quan.

Khu vực Trung tâm Điều hành hàng không, địa chỉ số 119 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Bồn cầu tại các khu nhà vệ sinh thoát nước chậm, rãnh thoát nước quanh tòa nhà luôn ứ đọng thời gian lâu sau mỗi cơn mưa. Gây nên tình trạng ẩm mốc, mất vệ sinh cục bộ.

**2.2. Phương án thực hiện:**

- Nhà A, C - Tổng công ty: .....
- Nhà B - Tổng công ty: .....
- Khu Bảo tàng hàng không: .....
- Khu Trung tâm ĐHHK: .....

**2.3. Vật tư, phương tiện sử dụng trong phương án thực hiện:**

.....  
 .....

**2.4. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường:**

.....  
 .....

**2.5. Biện pháp an toàn lao động:**

.....  
 .....

